

台風7号被害状況一覧

	8月15日	大字	場所状況	対応
1	2:24	三吉	竹取公園倒竹	対応済
2	7:40	百済	曾我川右岸倒木	倒木撤去し、切断後処分
3	7:40	沢	沢数カ所倒木	倒木撤去し、切断後処分
4	8:00	古寺	八坂神社北側倒木 ガードレール破損	倒木撤去し、切断後処分
5	8:35	古寺	広陵中学校東側 桜の倒木	倒木撤去し、切断後処分
6	9:00	馬見南	歩道の学童注意看板倒れ	役場回収
7	11:10	安倍	安倍24号線倒竹	倒竹撤去し、切断後処分
8	11:10	疋相	馬見中2 1号線倒木	倒木撤去し、切断後処分